MW126C50GS - MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este é um carregador Universal, para diferentes tipos de baterias de ácido 6V / 12V. Tem imbutido um fusível de protecção térmica, e tem tambem um polyswitch de protecção para assegurar uma utilização segura. Com este conjunto de protecções, este carregador pode implementar a protecção de curto circuito, protecção sobrecarga e de inversão de polaridade. Este carregador foi tambem concebido para ser "amigo" do utilizador, para que o mesmo possa ler o carregamento de corrente a partir do paínel frontal, com muita facilidade.

Instruções:
1) leia as instruções antes de carregar a sua bateria
2) Ligue o cabo de alimentação na tomada
3) Seleccione a saída de tensão adequada á sua bateria 6V / 12V
4) Ligue a bateria ao seu carregador, e o LED vermelho acende. O medidor mostra a corrente de carregamento do carregador.
5) Quando a bateria está carregada, desligue o carregador da tomada AC e retire a bateria do mesmo.
6) Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve de ser substituido pelo fabricante, ou seu agente de serviços, ou então por pessoa similar qualificada, de modo a serem evitados danos.

AVISO:
1) Para utilização apenas em interiores
2) Carrega apenas baterias recarregáveis
3) Tenha cuidado com os gases explosivos e descargas ou faíscas

Especificações Técnicas
Tensão de entrada: 230V ~ 50Hz
Tensão de saída: 6V / 12V
Corrente de carregamento: 5000mA, 60VA max.

Quadro de tempo de carregamento

Capacidade da bateria	Tempo de carregamento
17 Ah	~ 6 - 10 Horas
45 Ah	~ 14 - 20 Horas